


【<92563>JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)増結セットBについてのお詫びと訂正】(2015.6.19)

2015年5月に新発売いたしました、<92563>JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)増結セットBに付属しております、取り扱い説明書の誤植、ならびに電話アンテナ穴あけ治具に不具合があることが判明しました。お客様、並びに関係各位にはご迷惑をおかけしましたこととお詫びいたしますと共に、ここに訂正追記させていただきます。ご了承いただき、このままご利用いただけますようお願い申し上げます。

【訂正箇所】

付属の取り扱い説明書 P. 6

■増結時の編成例 (2014年ごろの編成例 行き先)



【付属品の電話アンテナ穴開け治具の不具合】

付属の取り扱い説明書 P. 4

■電話アンテナの取り付け方(スハネ25-500形) [上級者向け]

<92563>のスハネ25-500の場合、穴開け治具を所定箇所当てますと、クーラー部分に接触して浮いた状態となります。お好みでアンテナを取り付ける場合、お手数ですが一旦該当箇所のクーラー部品を外してから、治具を当てて下さるようお願いいたします。

また、クーラーが外しにくい場合は説明書のP.5「室内照明ユニットの取付」を参照に、床下・シート部を外し、裏側からクーラーの取付爪部を押して外して下さい。

なお、説明書共用の<92398>スハネ25-500の場合は、そのまま説明書通りです。

