



TOMIX 5569 TCS自動踏切II 訂正文

付属の説明書のうち、P.21の図40「警報音について」の説明に誤りがありました。お客様、並びに関係各位にはご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたしますと共に、ここに訂正させていただきます。

(誤)



(正)



TOMYTEC 発売元
 株式会社トミーテック
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2013/01